

# Legionella besmetting in biologie

Symptomen Legionella besmetting	Risicofactoren	Risico groepen
Vermoeidheid	Temperaturen 20 - 50 °C	Ouder dan 50 jaar
Hoesten en kortademigheid	Vorming biofilm bij stilstaand w	Verzwakte personen
Spier- en gewrichtspijnen		Mannen
Krachtsverlies en tintelingen hander		Rokers
Hoofdpijn, geheugenverlies, en concentratieproblemen		Personen met chronische zi

Organisatie	Aangeboden diensten	Telefoonnummer	E-mail adres
Trevi	Preventie, staalname, analyse, risicoanalyse, desinfectie	+32 9 220 05 77	<a href="mailto:info@trevi-env.com">info@trevi-env.com</a>
IBEVE	Waterstaalname en analyse	+32 16 390 490	<a href="mailto:info@ibeve.be">info@ibeve.be</a>
Labo Iliano	Waterstaalname en analyse	+32 9 228 19 70	<a href="mailto:info@laboiliano.be">info@laboiliano.be</a>
Rentokil	Preventie en bestrijding	+32 800 267 21	<a href="mailto:saleshyg@rentokil-initial.com">saleshyg@rentokil-initial.com</a>
WVT Industries	Preventie en bestrijding	+32 387 070 90	<a href="mailto:info@wvt.be">info@wvt.be</a>
Wateris	Staalname, analyse, en desinfectie	+32 9 496 88 42	<a href="mailto:info@wateris.be">info@wateris.be</a>
ECCA	Waterstaalname en analyse	+32 9 252 64 44	<a href="mailto:customerservice@ecco.be">customerservice@ecco.be</a>



## Preventie Legionella besmetting

Om een legionella besmetting te voorkomen, kunt u onderstaande maatregelen nemen.

1. Opstellen **Legionella beheersplan**, al dan niet in samenwerking met een adviesdienst
2. **Monitoring procestemperaturen en pH** tot buiten het optimale groeibereik van Legionella
3. Voorkomen stilstaand effluent en ongewenste groei biofilms
4. Bij uitvoering werkzaamheden in de nabijheid van de nevel, preventief dragen van

## Stappen plan bij besmetting

U hebt een vermoeden van Legionella in de installatie of een besmetting

1. Raadpleeg uw huisarts bij symptomen
2. Contacteer een **erkend staalnemer Legionella**

**Neem volgende maatregelen**

1. Draag preventief een FFP3-masker rond de installatie
2. Schakel de vernevelaar tijdelijk uit
3. Contacteer een **bestrijdingsdienst voor Legionella**
4. Registreer het incident in de autocontrole gids

## Legionella beheersplan

In een beheersplan kunnen volgende elementen voorkomen:

1. Plan voor staalafname en analyse van de resultaten
2. Opmaak risico analyse
3. Adviesplan voor werknemers over beschermings- en preventie maatregelen
4. Korte analyse van het bedrijf gericht op het opsporen van mogelijke

**Afdeling Toezicht volksgezondheid oefent het toezicht uit op het naleven van de Legionella regelgeving, voor informatie:**

02 553 36 71

[toezichtvolksgezondheid@vlaanderen.be](mailto:toezichtvolksgezondheid@vlaanderen.be)